

加水站水質重金屬檢測及衛生管理查核彙整表

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
1	臺南市	111/5/6	麥飯石活礦水	吳東杰加水站	臺南市新營區三民路54號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
2	臺南市	111/5/6	RO竹炭水	藍泉新營中山站	臺南市新營區中山路98號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0029(衛生標準:0.02)	0
3	臺南市	111/5/6	RO含氧水	名人新營中山站	臺南市新營區中正路136之10號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0030(衛生標準:0.02)	○
4	臺南市	111/5/6	磁氧活力水	幸福水屋全聯新營民生店	臺南市新營區民生路172號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	管理人姓名不全電話號碼不清楚(已改善) 臺南市加水站衛生管理自治條例第10條
5	臺南市	111/5/6	竹晶碳水	天淨新營府西路加水站	臺南市新營區府西路78號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
6	臺南市	111/5/6	優質竹炭水	升高工程行永桂加水站	臺南市新營區復興路100號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無水源許可證、無檢驗報告(已改善) 臺南市加水站衛生管理自治條例第10條
7	臺南市	111/5/6	RO純水	晴泉加水站	臺南市新營區隋唐街55號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0005(衛生標準:0.01)	無維護管理紀錄(已改善) 臺南市加水站衛生管理自治條例第10條

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
8	雲林縣	111/5/9	鹼性珍珠鈣水	天淨加水站虎尾興南店	雲林縣虎尾鎮南里興南路500號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
9	雲林縣	111/5/9	麥飯石活礦水	UFO優福水生活館德興站	雲林縣虎尾鎮德興路167號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
10	雲林縣	111/5/9	麥飯石竹炭活水	諾克斯加水站	雲林縣斗南鎮大同路114號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
11	雲林縣	111/5/9	RO純活水	佳信廚具總匯附設加水站	雲林縣斗南鎮南昌西路8號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
12	雲林縣	111/5/9	竹炭水	洗香香加水站洗衣店	雲林縣斗六市中正路137巷15號1樓	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0024(衛生標準:0.01)	0
13	雲林縣	111/5/9	高級竹炭水	康浦加水站	雲林縣斗六市平等街60號1樓	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
14	南投縣	111/5/17	盛裝水	義華加水站南投彰南一站	南投縣南投市彰南路一段915號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
15	南投縣	111/5/17	盛裝水	松盟埔里礦泉水公司(彰南二站)	南投縣南投市彰南路一段901號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0010(衛生標準:0.01)	0
16	南投縣	111/5/17	盛裝水	泉來加水站董門巷	南投縣名間鄉董門巷15-3號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
17	南投縣	111/5/17	盛裝水	水專家純活水加水站	南投縣名間鄉中正村彰南接130號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0
18	高雄市	111/5/19	麥飯石水	山宅一生加水站	高雄市左營區榮總路543號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	0

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
19	高雄市	111/5/19	惠森電解水	優福加水站-榮德站	高雄市左營區榮德街210號	砷:0.0011(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無張貼衛生管理人員證書、無張貼水源供應許可證(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第7條及第14條
20	高雄市	111/5/19	麥飯石水	榮德街加水站	高雄市左營區榮德街32號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
21	高雄市	111/5/19	麥礦磁能活水	御品加水站-榮耀站	高雄市左營區榮耀街48號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0053(衛生標準:0.01)	衛生管理人員證書不在有效日期內、加水槍出口無防塵設施、無張貼加水站核准證明(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第7、9、14條

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
22	高雄市	111/5/19	鹼性水素水	榮富街加水站	高雄市左營區榮富街31號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
23	高雄市	111/5/19	RO竹炭水	大昌加水站	高雄市三民區大昌一路290號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
24	高雄市	111/5/19	RO高溶氧純淨活礦水	水寶寶灣中夜市加水站	高雄市三民區莊敬路221號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無張貼加水站核准證明、無張貼一年內檢驗結果報告書、無標示應煮沸勿生飲(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第14條
25	高雄市	111/5/19	活氧礦水	義華門市	高雄市三民區義華路421巷5號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
26	高雄市	111/5/19	麥飯石水	阿伯加水站	高雄市三民區義安街17號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
27	高雄市	111/5/20	RO竹炭水	藍波五甲加水站	高雄市鳳山區五甲二路278巷2號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
28	高雄市	111/5/20	水	泰山加水站	高雄市鳳山區中崙四路34號1樓	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無張貼自主管理紀錄表(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第14條

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
29	高雄市	111/5/20	水在街坊-水	就是水加水站	高雄市鳳山區中崙二路583巷3號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無張貼加水站核准證明、無張貼水源供應許可證、無張貼衛生管理人員證書、無張貼自主管理紀錄表、無張貼1年內檢驗結果報告書、無標示應煮沸勿生飲(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第10、11、12、14條
30	高雄市	111/5/20	RO純水	新宏隆加水站	高雄市鳳山區五福一路2號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	營業場所設備有油汙及灰塵(已改善) 高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第9條
31	高雄市	111/5/20	優質純淨水	大津加水站	高雄市自強一路29號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
32	桃園市	111/5/24	經麥飯石過濾水	洗勁空間	桃園市桃園區大有路421號1樓	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
33	桃園市	111/5/24	經RO過濾水	優質企業社	桃園市桃園區介壽路324號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
34	桃園市	111/5/24	竹炭水	合揚停車場開發有限公司	桃園市中壢區弘揚路104號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	無更新加水站設備維護管理紀錄(最近一次日期:110/11/29)(已改善) 桃園市加水站衛生管理自治條例第13條
35	桃園市	111/5/24	海洋元素水	銓利企業社	桃園市中壢區力行北街53號之1	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
36	桃園市	111/5/24	優質活淨水	緻水堂企業有限公司-中壢龍岡站	桃園市中壢區龍岡路1段182-3號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0010(衛生標準:0.01)	無更新加水站設備維護管理紀錄(最近一次日期:111/1/21)(已改善) 桃園市加水站衛生管理自治條例第13條
37	桃園市	111/5/24	竹炭RO純水	豐沛淨水有限公司	桃園市中壢區中央西路2段164巷15號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0008(衛生標準:0.01)	○
38	屏東縣	111/6/30	盛裝飲用水	中興加水站	屏東縣萬丹鄉寶厝村中興路二段455號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0011(衛生標準:0.01)	○
39	屏東縣	111/6/30	盛裝飲用水	惠安加水站(萬丹鄉)	屏東縣萬丹鄉後村和平西路19號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0017(衛生標準:0.01)	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
40	屏東縣	111/6/30	盛裝飲用水	杉泉行加水站(萬丹鄉)	屏東縣萬丹鄉加興村加社路126號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
41	屏東縣	111/6/30	盛裝飲用水	泉明加水站	屏東縣萬丹鄉寶厝村萬新路1369號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
42	屏東縣	111/6/30	盛裝飲用水	社皮大昌加水站(萬丹鄉)	屏東縣萬丹鄉大昌路469號 郵局旁	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0011(衛生標準:0.01)	○
43	屏東縣	111/7/1	盛裝飲用水	廈門加水站	屏東縣屏東市慶村里廈門街21號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0018(衛生標準:0.01)	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
44	屏東縣	111/7/1	盛裝飲用水	泰山泉水	屏東縣屏東市永昌里大同路140號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
45	屏東縣	111/7/1	盛裝飲用水	大湖加水站(屏東市)	屏東縣屏東市大湖里大湖路521號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
46	屏東縣	111/7/1	盛裝飲用水	復興南二加水站(屏東市)	屏東縣屏東市復興南路1段35巷12號對面	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0009(衛生標準:0.01)	○
47	屏東縣	111/7/1	盛裝飲用水	青泉加水站(屏東市)	屏東縣屏東市自由路西段204號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0006(衛生標準:0.01)	○
48	臺中市	111/7/18	麥飯石山泉水	玉美研青海加水站	台中市西屯區青海路二段520號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
49	臺中市	111/7/18	好水	科技山泉加水站	台中市西屯區西屯路二段265-11號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○

序號	縣市衛生局	稽查日期	樣品名稱	業者名稱	業者地址	檢驗結果 (單位:mg/kg)	衛生管理查核結果 (依據各縣、市加水站衛生管理自治條例)
50	臺中市	111/7/18	麥飯石之水	八重山長安路站(加水站)	台中市西屯區長安路二段153號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0010(衛生標準:0.01)	○
51	臺中市	111/7/18	磁氧活力水	幸福水屋加水站	台中市西屯區太原路一段85號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:未檢出(衛生標準:0.01)	○
52	臺中市	111/7/18	林之泉礦泉水	埔里林之泉供水站	台中市南屯區永春東路1035號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0037(衛生標準:0.01)	○
53	臺中市	111/7/18	清泉埔里甘泉水	清泉埔里甘泉水加水站	台中市南屯區大英西一街54號前	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0016(衛生標準:0.01)	○
54	臺中市	111/7/18	大亞純活水	大亞純活水加水站	台中市南屯區大英街448號	砷:未檢出(衛生標準:0.01) 鎘:未檢出(衛生標準:0.003) 汞:未檢出(衛生標準:0.001) 鉛:0.0013(衛生標準:0.01)	○